

GANTS COTTE DE MAILLE À BRACELET – FICHE TECHNIQUE

Code couleur / taille	Poids	Référence article
 maron: 5 - 5,5 / XXS	0,18 kg	GS 101 000 0001
 vert: 6 - 6,5 / XS	0,19 kg	GS 101 100 0001
 blanc: 7 - 7,5 / S	0,21 kg	GS 101 110 0001
 rouge: 8 - 8,5 / M	0,23 kg	GS 101 120 0001
 bleu: 9 - 9,5 / L	0,26 kg	GS 101 130 0001
 orange: 10 / XL	0,27 kg	GS 101 140 0001
 olive: 11 / XXL	0,32 kg	



Code couleur / taille	Poids	Référence article
 maron: 5 - 5,5 / XXS	0,4 kg	GS 101 001 9001
 vert: 6 - 6,5 / XS	0,42 kg	GS 101 101 9001
 blanc: 7 - 7,5 / S	0,44 kg	GS 101 111 9001
 rouge: 8 - 8,5 / M	0,46 kg	GS 101 121 9001
 bleu: 9 - 9,5 / L	0,49 kg	GS 101 131 9001
 orange: 10 / XL	0,52 kg	GS 101 141 9001
 olive: 11 / XXL	0,59 kg	



Immédiatement après utilisation, les gants doivent être lavés à l'eau chaude, à environ 50 °C, avec un détergent usuel dans l'industrie de la boucherie et de l'alimentation. Rincer ensuite à l'eau chaude à 85 °C environ, les gants étant résistants à la chaleur jusqu'à au moins 120 °C. Après nettoyage, les gants doivent être portés au sec, au frais et bien entreposer dans un endroit ventilé.

Code douanier : 732620